



1.2. Unvermarktete Vermessungspunkte

- Instrumentenstandpunkt Die Anschlußrichtung wird durch den Pfeil gekennzeichnet.
- Schnitt- und Endpunkte von Vermessungslinien



1.3. Aufgemessener Punkt Die aufgemessenen Punkte sind nicht mit Zeichnung zu bedecken.



1.4. Besondere Vermessungszeichen

- Verlängerung einer Vermessungslinie Der Pfeil zeigt die Richtung der Verlängerung an.
- rechter Winkel
 - nach Augenmaß bestimmt
 - mit Prisma bestimmt

