


Braunkohlenlagerstätte Malliß : - Tagesbrüche -

Besonders
bruch-
gefährdete
Bereiche



Braunkohlenlagerstätte Malliß : - Tagesbrüche -



Foto : G. Pinzke , 1977 . Verstürzter Wetterschacht bei Conow-Stollen V

Braunkohlenlagerstätte Malliß : - Tagesbrüche -



Foto : G. Pinzke , 1977 . Tagesoberfläche unweit des Eingangs zu Conow-Stollen IV

Braunkohlenlagerstätte Malliß : - Tagesbrüche -



Foto : G. Pinzke , 1978 . Frischer Tagesbruch über Grubenbauen des Conow-Stollens V

Vermessungsarbeiten im Tagesbruch- Gelände

hier: Vermessungsgehilfe H.-G. Gleibs



Braunkohlenlagerstätte Malliß : - Tagesbrüche -



Foto : G. Pinzke , 1979 . Tagesbruch über Grubenbauen des Conow-Stollens IV

**Vermessungsarbeiten im
Tagesbruch- Gelände**

hier: Dipl.-Ing. D. Ehle



Vermessungsarbeiten im Tagesbruch- Gelände

**hier : der Autor dieses Beitrages
in einem Tagesbruch im Bereich
der ehemaligen “Panzerstrasse”**



Vermessungsarbeiten im Tagesbruch- Gelände

hier: Vermessungsgehilfe G. Perleberg (links),
der Autor dieses Beitrages (in der Mitte) sowie
ein Mitarbeiter des VEB Nordfrucht Conow

